



Rzut i przekroje pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 311 w Łodzi
STAN ISTNIEJĄCY



Przekrój C-C




Uwaga:
Rurociągi i armatura demontowana oznaczone kolorem szarym oraz żółtym.


Specyfikacja demontażu armatury oraz rurociągów występujących obecnie w granicy węzła cieplnego w budynku Poczty Polskiej przy ul. Piotrkowskiej 311 w Łodzi.




LP	NAZWA	ARMATURY	Jednostka	ILOŚĆ
1	Zawór zaporowy grzybkowy prosty kołnierzyowy dn40		szt.	2
2	Zawór zaporowy grzybkowy prosty kołnierzyowy dn15		szt.	2
3	Kurek manometryczny		szt.	2
4	Rury stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 40		mb	11,5
5	Kolana stalowe dn 40 90° R = 3 D		szt.	6
6	Kolana stalowe dn 40 90° R = 1,5D		szt.	2
7	Izolacja rurociągu dn 40 za pomocą waty szklanej o grubości 50mm		mb	5,9
8	Izolacja rurociągu dn 40 za pomocą pianki PUR o grubości 30mm		mb	4,8

Przekrój A-A



Przekrój B-B



		92-434 Łódź ul. Maćka z Bogdańca 5 lok.II www.isan.lodz.pl		tel.: 042-670-80-04 fax: 042-670-81-18 bpuisan@o2.pl
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami				Nr rysunku: 19.1
Przedmiot rysunku: Rzut i przekroje pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 311 w Łodzi – stan istniejący				Branża: instalacyjna
				Faza: P.B.W.
Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
Projektant	mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska	LOD/0563/POOS/06		
Współpraca	techn. Andrzej Kuźniak	–		
Współpraca	mgr inż. Piotr Harasimczuk	–		
Sprawdzający	–	–		
Data: 04.2021	Skala: 1:50			