



Rzut i przekroje pomieszczenia węzła cieplnego
w budynku przy ul. Piotra Skargi 8/10 w Łodzi.
STAN ISTNIEJĄCY



Przekrój A-A



Specyfikacja demontazu armatury oraz rurociągów występujących obecnie w granicy węzła cieplnego pawilonu Rzemiosło przy ul. Piotra Skargi 8/10 w Łodzi.

| LP | NAZWA ARMATURY | Jednostka | ILOŚĆ |
|----|--|-----------|-------|
| 1 | Zawór zaporowy grzybkowy prosty kołnierzyowy dn20 | szt. | 2 |
| 2 | Zawór zaporowy grzybkowy prosty kołnierzyowy dn15 | szt. | 2 |
| 3 | Kurek manometryczny | szt. | 2 |
| 4 | Rury stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 50 | mb | 7,5 |
| 5 | Rury stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 20 | mb | 4 |
| 6 | Kolana stalowe dn 50 90° R = 3 D | szt. | 2 |
| 7 | Kolana stalowe dn 50 45° R = 3 D | szt. | 2 |
| 8 | Izolacja rurociągu dn 50 za pomocą waty szklanej o grubości 50mm | mb | 4 |

Uwaga:
Rurociągi i armatura demontowana
oznaczone kolorem szarym oraz żółtym.

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|--|--|--|
| | | BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE | | 92-434 Łódź ul. Maćka z Bogdańca 51.2 www.isan.lodz.pl | tel.: 042-670-80-04 fax: 042-670-81-18 isan@isan.lodz.pl | |
| Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami | | | | | | Nr rysunku: 18A.1 |
| Przedmiot rysunku: Rzut i przekroje pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Piotra Skargi 8/10 w Łodzi – stan istniejący. | | | | | | Branża: instalacyjna Faza: P.B.W. |
| Imię i nazwisko | | | Nr uprawnień | | Podpis | |
| Projektant mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska | | | LOD/0563/POOS/06 | | | |
| Współpraca techn. Andrzej Kuźniak | | | - | | | |
| Współpraca mgr inż. Piotr Harasimczuk | | | - | | | |
| Sprawdzający | | | | | | |
| Data: 04.2021 | | | Skala: 1:50 | | | |